



LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO



**Câmpus Curitiba | Reitoria
Blocos J - K - N
UTFPR**



DEPROJ | DIRPRO
Departamento de Projetos Cívicos
Diretoria de Projetos e Obras

**CURITIBA - PR
2020**



ÍNDICE

1	FOTOGRAFIAS BLOCO J	4
2	FOTOGRAFIAS BLOCO K.....	22
3	FOTOGRAFIAS BLOCO N.....	30



Imagem aérea – Google Maps



IMAGENS DO ENTORNO




Esquina Silva Jardim com Desembargador Westphalen



Esquina Desembargador Westphalen com Sete de Setembro



Rua Desembargador Westphalen – A partir do Bloco J



Rua Desembargador Westphalen – A partir do Bloco N



Avenida Silva Jardim




Avenida Sete de Setembro




1 FOTOGRAFIAS BLOCO J

PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO



Bloco J – Térreo



Bloco J – 2º Pavimento



Figura 1 – Esquina Sete de Setembro com a Av. Westphalen



Figura 2 – Esquina Sete de Setembro com a Av. Westphalen



Figura 3 – Detalhe da marquise de concreto da fachada



Figura 4 – Detalhe das portas de madeira do acesso principal



Figura 5 – Detalhe das esquadrias de madeira das janelas



Figura 6 – Detalhe das esquadrias de madeira das janelas



Figura 7 – Detalhe da esquadria de madeira da janela



Figura 8 – Fachada Sete de Setembro



Figura 9 – Fachada Sete de Setembro



Figura 10 – Detalhe de concreto na fachada Sete de Setembro



Figura 11 – Detalhe fachada Sete de Setembro




Figura 12 – Fachada Av. Westphalen



Figura 13 – Fachada Av. Westphalen



Figura 14 – Fachada pátio interno



Figura 15 – Fachada pátio interno



Figura 16 – Detalhe fachada pátio interno



Figura 17 – Detalhe porta de madeira no acesso interno ao Hall principal



Figura 18 – Fachada pátio interno



Figura 19 – Fachada do pátio interno, ligação com o bloco K



Figura 20 – Fachada pátio interno coberto



Figura 21 – Detalhe interno da porta de madeira no acesso ao pátio



Figura 22 – Detalhe escada interna de acesso ao hall



Figura 23 – Detalhe interno das portas de madeira do acesso principal




Figura 24 – Detalhe da escada de acesso ao segundo pavimento



Figura 25 – Detalhe escada de acesso ao segundo pavimento



Figura 26 – Hall principal, segundo pavimento




Figura 27 – Detalhe da cúpula vista do hall principal, segundo pavimento



Figura 28 – Varanda do hall principal, segundo pavimento



Figura 29 – Circulação de acesso aos ambientes do segundo pavimento



Figura 30 – Detalhe do acabamento curvo nas portas da circulação de acesso



Figura 31 – Escada secundária de acesso ao térreo



Figura 32 – Detalhe da escada secundária




Figura 33 – Detalhe da escada secundária




Figura 34 – Detalhe da porta de madeira e vidro da abertura para o pátio

2 FOTOGRAFIAS BLOCO K

PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO



Bloco K – Térreo



Bloco K – 2º Pavimento



Figura 1 – Fachada Av. Westphalen



Figura 2 – Fachada Av. Westphalen



Figura 3 – Fachada Av. Westphalen



Figura 4 – Detalhe da fachada Av. Westphalen



Figura 5 – Detalhe das esquadrias em ferro da fachada Av. Westphalen



Figura 6 – Detalhe da fachada Av. Westphalen



Figura 7 – Fachada interna da circulação de acesso



Figura 8 – Fachada pátio interno coberto



Figura 9 – Detalhe escada de acesso ao térreo




Figura 10 – Escada de acesso ao segundo pavimento



Figura 11 – Pátio interno coberto



Figura 12 – Detalhe vegetação pátio interno coberto



Figura 13 – Detalhe da platibanda




Figura 14 – Cobertura



3 FOTOGRAFIAS BLOCO N

PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO



Bloco N – Térreo



Bloco N – 2º Pavimento



Bloco N - Subsolo



Figura 1 – Esquina Av. Silva Jardim e Rua Des. Westphalen



Figura 2 – Esquina Av. Silva Jardim e Rua Des. Westphalen



Figura 3 – Fachada Des. Westphalen



Figura 4 – Fachada Des. Westphalen



Figura 5 – Fachada Des. Westphalen



Figura 6 – Detalhe janela



Figura 7 – Detalhe janelas



Figura 8 – Fachada Av. Silva Jardim



Figura 9 – Fachada Av. Silva Jardim



Figura 10 – Fachada Av. Silva Jardim



Figura 11 – Fachada interna



Figura 12 – Detalhe elevador externo



Figura 13– Fachada interna



Figura 14 – Circulação pátio coberto



Figura 15 – Circulação pátio coberto



Figura 16 – Detalhe das esquadrias de alumínio das janelas



Figura 17 – Detalhe das esquadrias de alumínio das janelas



Figura 18 – Fachada da Rua Des. Westphalen, com as janelas do subsolo e detalhe dos frisos em concreto



Figura 19 – Detalhe da marquise em concreto na esquina entre Westphalen e Silva Jardim



Figura 20 – Detalhe das portas em madeira da abertura para a esquina



Figura 21 – Porta de acesso ao térreo



Figura 22 – Hall térreo




Figura 23 – Escada de acesso ao subsolo e segundo pavimento




Figura 24 – Área de convivência subsolo



Figura 25 – Corredor de acesso às salas do térreo



Figura 26 – Escada de acesso ao segundo pavimento



Figura 27 – Detalhe escada



Figura 28 – Circulação segundo pavimento, porta de acesso ao elevador



Figura 29 – Circulação segundo pavimento



Figura 30 – Corredor de acesso às salas segundo pavimento



Figura 31 – Varanda, no segundo pavimento



Figura 32 – Cobertura